

INVENTARIO DE ARQUITECTURA DEFENSIVA EN CANTABRIA

I. EDAD MEDIA - SIGLO XVI

FICHA DEL ELEMENTO



COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CANTABRIA

Identificador	013.002	Municipio	Cabezón de Liébana		
Denominación principal	Torre de Valderodias	Situación	San Andrés		
Denominación alternativa		Coordenadas UTM X	375178	Y	4775090
Tipología	Torre	Época	Baja Edad Media		
Estado actual	Arqueológico				

Características

Se trata de los vestigios de una torre. Únicamente conserva los arranques de los muros. El paramento septentrional se encuentra parcialmente desmantelado. La planta del edificio tiene una longitud interior de 6,8 m (N-S) por 6,5 m (E-W).

ELEMENTOS DEFENSIVOS. Únicamente se reconoce el grosor y potencia de muros como sistema defensivo. No se aprecia otro tipo de defensas (foso, saeteras, etc.).

FÁBRICAS Y MUROS: El grosor del muro contra-terreno (muro meridional) es de 1,6 m. El muro se confecciona con piedra de mampostería con argamasa de mortero de cal.

INTERPRETACIÓN TERRITORIAL. Se localiza a media ladera, muy por encima del caserío del pueblo de San Andrés, en el topónimo de "La Torre". En su entorno se reconocen un paleo-paisaje compuesto por terrazas de cultivo, síntoma de una vieja mies. No es un lugar geo-estratégico. En las proximidades se localiza una fuente y una ermita bajo la advocación de Santa Marina.

TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS. Se encuentra en un estado de ruina. Afectada parcialmente por la construcción de un depósito de aguas para el pueblo de San Andrés.

Reseña histórica

Protección actual		Referencias bibliográficas	ESCAGEDO SALMÓN, M. (1918), p. 7
Protección propuesta	Carta Arqueológica	Autor de la ficha	Lino Mantecón Callejo y Javier Marcos Martínez
Recomendaciones		Documentación	Lino Mantecón Callejo y Javier Marcos Martínez
Fecha	25-feb-08		

Vista ubicación



Vista detalle

